

ボールバルブ式のオートショット・サンプラーのサポート期限について

内容の分類	<input type="checkbox"/> 新製品 <input type="checkbox"/> 仕様変更 <input type="checkbox"/> 価格変更 <input type="checkbox"/> 廃止 <input checked="" type="checkbox"/> その他(サポート期限について)
対象となる製品	オートショット・サンプラー (モデル名:AS-1020E)

【概要】

オートショット・サンプラーには、ボールバルブ式とゲートバルブ式の2種類があります。そのうちのボールバルブ式のオートショット・サンプラーの製品サポートを2014年12月31日をもって終了します。

サポート終了以降は、修理を辞退させて頂くことがあります。

現在、ボールバルブ式のオートショット・サンプラーをご使用のお客様におかれましては、ゲートバルブ式のオートショット・サンプラーの購入を、ご検討下さいますようにご案内をお願いします。

【ボールバルブ式とゲートバルブ式の見分け方】

各バルブ形式のオートショット・サンプラーの外観を図1および図2に示します。

又、シリアル番号の下3桁の数字が157以下の製品がボールバルブ式のオートショット・サンプラーになります。

例 ASxxxx101:ボールバルブ式

ASxxxx201:ゲートバルブ式




図1 ボールバルブ式




図2 ゲートバルブ式

【サポート終了の理由】

ボールバルブ式のオートショット・サンプラーは販売終了後10年以上経過し、修理部品の調達が困難になったため。

以上

お問い合わせ先	フロンティア・ラボ株式会社 963-8862 福島県郡山市菜根 1-8-14 TEL: (024) 935-5100 FAX: (024) 935-5102
---------	--